



Best Western Hotel Viterbo

In questa scheda vi forniremo i principali dettagli legati all'accessibilità della nostra struttura.

Trovate la descrizione di queste aree:

- Parcheggio e accesso principale
- Ingresso e reception
- Ascensori
- Percorsi interni
- Servizi igienici comuni
- Camere
- Ristorazione

Per maggiori informazioni o necessità particolari, scrivete a Nicoletta Gentili.

Nicoletta@hotelviterbo.com

PARCHEGGIO E ACCESSO ALLA PORTA PRINCIPALE



L'hotel ha un parcheggio.

Il parcheggio dell'hotel è privato, si trova all'esterno ed è scoperto.

La pavimentazione è in lastre di pietra.

Numero di posti riservati a disabili, evidenziati con segnaletica	n° 2
Quanto distano questi ultimi dall'entrata principale?	m 50

Il percorso fino alla porta d'ingresso principale è percorribile in piano superabile mediante ingresso secondario. La pavimentazione è in lastre di pietra.

INGRESSO PRINCIPALE E RECEPTION



All'accesso è presente un campanello per richiedere assistenza.

La porta di accesso è girevole con apertura verso l'interno e senza maniglia.

All'interno è presente una passatoia/zerbino e il pavimento è in piastrelle.

Nella hall sono a disposizione sedute come divani, poltrone e sedie.

Il servizio di facchinaggio non è disponibile.

ASCENSORI



Il nostro hotel dispone di 2 ascensori per accedere ai piani, che si trovano nella hall.

Dimensione interna cabina	cm 110x140
Altezza del pulsante di chiamata	cm 140
Porte scorrevoli	sì
Apertura porta	su un unico lato
Luce netta della porta	cm 90
Comunicazione sonora dei piani	no
Pulsante di chiamata in braille o in rilievo	no
Pulsantiera interna in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna con caratteri grandi	sì

PERCORSI INTERNI



I corridoi presentano pavimentazione in piastrelle e lungo i percorsi non sono presenti porte o varchi più stretti di 90 cm.

Non sono presenti elementi di arredo sporgenti dalle pareti.

Scale

Il nostro hotel è strutturato su 6 piani.

Presenza di corrimano nei corridoi	no
Presenza di corrimano lungo le scale	sì
Montascale	no
Segnalazione a pavimento di inizio e fine di ogni rampa di scale	no

Illuminazione

Collocazione illuminazione	a parete
Modalità accensione	sensore automatico

SERVIZI IGIENICI COMUNI



I servizi igienici accessibili si trovano al piano terra

È presente un antibagno.

Dimensione antibagno	cm 156x156
Tipo pavimentazione antibagno	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	sensore automatico

Caratteristiche del bagno

Dimensione bagno	cm 99x160
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	sensore automatico
Campanello/cordino allarme	no
Lavabo libero sotto	no
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	no
WC sospeso	no
Presenza doccia accanto a wc	no
Presenza doccia filo pavimento	no
Presenza maniglioni sostegno	no
Fasciatoio/zona cambio neonati	no

CAMERA ACCESSIBILE



Il numero di camere accessibili per persone con disabilità motoria è 3.

Tutte le camere sono dotate di bagno interno.

È disponibile su richiesta e gratuitamente il servizio in camera.

Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo porta	a battente
Apertura porta	tessera magnetica
Tipo maniglia	a pomello maniglia interna a pomello
Possibilità di accostarsi al letto	al centro
Apertura infissi	manuale
Apertura oscuranti (tendaggi o tapparelle)	manuale
Accensione luci	pulsante/display a parete
Climatizzazione	pulsante/display a parete

Caratteristiche del bagno accessibile

Dimensione bagno	cm 215x228
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	interruttore
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	no
WC sospeso	sì
Presenza doccia accanto a wc	no
Presenza doccia filo pavimento	sì
Presenza maniglioni sostegno	sì

L'hotel dispone di diverse tipologie di camere con diverse metrature e caratteristiche, contattaci per maggiori informazioni e per trovare la soluzione più idonea al tuo soggiorno.

RISTORAZIONE



Sala colazioni

La sala colazioni dell'hotel si trova al piano 0, con le seguenti caratteristiche:

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo porta principale	non presente
Tipo di tavoli	quadrati
Gambe dei tavoli	lateralmente
Sedute	sedie
Servizio al tavolo	sì
Menu alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	no
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Ristorante

Nell'hotel è presente un ristorante accessibile che si trova al piano 0.

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo porta principale	non presente
Tipo di tavoli	quadrati, quadrati e quadrati
Gambe dei tavoli	lateralmente
Sedute	sedie, sedia e sedia
Menu in alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	no
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Bar

Nell'hotel non è presente un bar accessibile.