



Best Western Globus Hotel

In questa scheda vi forniremo i principali dettagli legati all'accessibilità della nostra struttura.

Trovate la descrizione di queste aree:

- Parcheggio e accesso principale
- Ingresso e reception
- Ascensori
- Percorsi interni
- Servizi igienici comuni
- Camere
- Ristorazione

Per maggiori informazioni o necessità particolari, scrivete a:

Chiara D'Onofrio - info@globushotel.com

PARCHEGGIO E ACCESSO ALLA PORTA PRINCIPALE



L'hotel non ha un parcheggio.

INGRESSO PRINCIPALE E RECEPTION



All'ingresso è presente un campanello per richiedere assistenza.

La porta di accesso è automatica con apertura scorrevole e senza maniglia.

All'interno è presente una passatoia/zerbino e il pavimento è in marmo.

Nella hall sono a disposizione sedute come poltrone e divani.

Il servizio di facchinaggio è disponibile.

Altezza da terra bancone accoglienza	cm 124
--------------------------------------	--------

ASCENSORI



Il nostro hotel dispone di 2 ascensori per accedere ai piani, che si trovano nella hall.

Dimensione interna cabina	cm 120x85
Altezza del pulsante di chiamata	cm 120
Porte scorrevoli	sì
Apertura porta	su un unico lato
Luce netta della porta	cm 75
Comunicazione sonora dei piani	sì, con indicazione del piano
Pulsante di chiamata in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna in braille o in rilievo	sì
Pulsantiera interna con caratteri grandi	sì

PERCORSI INTERNI



I corridoi presentano pavimentazione in marmo e lungo i percorsi non sono presenti porte o varchi più stretti di 90 cm.

Sono presenti alcuni elementi di arredo sporgenti dalle pareti.

Scale

Il nostro hotel è strutturato su 6 piani.

Presenza di corrimano nei corridoi	no
Presenza di corrimano lungo le scale	sì
Montascale	no
Segnalazione a pavimento di inizio e fine di ogni rampa di scale	no

Illuminazione

Collocazione illuminazione	a soffitto
Modalità accensione	senso automatico

SERVIZI IGIENICI COMUNI



I servizi igienici accessibili si trovano al piano - 1 accanto al ristorante e centro congressi.

Non è presente un antibagno.

Caratteristiche del bagno

Dimensione bagno	cm 200x190
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	senso automatico
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	no
WC sospeso	no
Presenza doccia accanto a wc	sì
Presenza doccia filo pavimento	no
Presenza maniglioni sostegno	sì
Fasciatoio/zona cambio neonati	sì

CAMERA ACCESSIBILE



Il numero di camere accessibili per persone con disabilità motoria è 2.

Tutte le camere sono dotate di bagno interno.

È disponibile su richiesta il servizio in camera.

Tipo pavimentazione	parquet
Tipo porta	a battente
Apertura porta	tessera magnetica
Tipo maniglia	a pomello
Possibilità di accostarsi al letto	su entrambi i lati
Apertura infissi	manuale
Apertura oscuranti (tendaggi o tapparelle)	manuale
Accensione luci	manuale
Climatizzazione	pulsante/display a parete

Caratteristiche del bagno accessibile

Dimensione bagno	cm 205x200
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	scorrevole
Tipo di illuminazione	interruttore
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	no
WC sospeso	no
Presenza doccia accanto a wc	sì
Presenza doccia filo pavimento	sì
Presenza maniglioni sostegno	sì

L'hotel dispone di diverse tipologie di camere con diverse metrature e caratteristiche, contattaci per maggiori informazioni e per trovare la soluzione più idonea al tuo soggiorno.

RISTORAZIONE



Sala colazioni

La sala colazioni dell'hotel si trova al piano -1, con le seguenti caratteristiche:

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo porta principale	a battente a due ante
Apertura	verso l'interno
Tipo di tavoli	quadrati
Gambe dei tavoli	centrali
Sedute	panche e sedie
Servizio al tavolo	sì
Menu alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	sì
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Ristorante

Nell'hotel è presente un ristorante accessibile che si trova al piano -1.

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo porta principale	a battente a due ante
Apertura	verso l'interno
Tipo di tavoli	quadrati
Gambe dei tavoli	centrali
Sedute	panche e sedie
Menu in alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	sì
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Bar

Nell'hotel non è presente un bar accessibile .